



ATA

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018-ALEMA. OBJETO: Registro de Preços destinado a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, tem como objeto: A contratação de empresa para aquisição de material na espécie "fancoletes de teto série "C" e peças sobressalentes para séries "A" e "B". PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a empresa: M. C. S. DE LIMA ROOS-ME, a saber:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP					
GRUPO ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fancolete de teto aparente para água gelada, hidráulica do lado direito, capacidade de 12.700BTU/h (3.630Kcal/h), série C, alimentação monofásica 220VCA, 60 Hz, padrão, referência TCSD 12C3P, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: TCSD 12C3P	UND	24	3.450,00	82.800,00
02	Fancolete de teto aparente para água gelada, hidráulica do lado direito, capacidade de 22.000BTU/h (5.440Kcal/h), série C, alimentação monofásica 220VCA, 60Hz, padrão, referência TCSD 18C3P, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: TCSD 18C3P	UND	08	3.600,00	28.800,00
03	Fancolete de teto aparente para água gelada, hidráulica do lado direito, capacidade de 30.000BTU/h (7.550Kcal/h), série C, alimentação monofásica 220VCA, 60Hz, padrão, referência TCSD 30C3P, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: TCSD 30C3P	UND	16	4.181,25	66.900,00
04	Fancolete de teto aparente para água gelada, hidráulica do lado direito, capacidade 48.000BTU/h (12.080Kcal/h), série C, alimentação monofásica 220VCA, 60Hz, padrão, referência TCSD 48C3P, fabricação Hitachi - Peça de Reposição MARCA HITACHI MOD: TCSD 48C3P	UND	04	4.990,00	19.960,00
05	Trocador de calor, Desenho HLB 2751A para o fancolete de teto aparente referência TCSD 12B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLB 2751A	UND	28	2.031,00	56.868,00
06	Trocador de calor, Desenho HLB 2752A para o fancolete de teto aparente referência TCSD18B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLB 2752A	UND	04	2.000,00	8.000,00
07	Trocador de calor, Desenho HLB 2753A para o fancolete de teto aparente referência TCSD 24B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição . MARCA HITACHI MODELO HLB 2753A	UND	16	2.500,00	40.000,00
08	Trocador de calor, Desenho HLB 2755A para o fancolete de teto aparente referência TCSD 36B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLB 2755A	UND	04	3.000,00	12.000,00
09	Chicote principal, Desenho HLC 10208A para Fancolete de teto aparente referência TCSD 12B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLC 10208A	UND	08	190,00	1.520,00
10	Chicote principal, Desenho HLC 10049A para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 18B3P a TCSD 36B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLC 10049A	UND	06	180,00	1.080,00
11	Capacitor, Desenho HLD 9870H para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 30B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLD 9870H	UND	12	46,00	552,00
12	Motor 1/25CV, monofásico, 220volts, 60Hz, Desenho HLD 20422E para Fancolete de teto aparente referência TCSD 12B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. . MARCA HITACHI MOD: HLD-20422E	UND	08	840,00	6.720,00
13	Motor 1/12CV, monofásico, 220volts, 60Hz, Desenho HLD 20422B para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 18B3P e TCSD 24B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição MARCA HITACHI MOD: HLD 20422B	UND	06	1.007,00	6.042,00
14	Motor 1/6CV, monofásico, 220volts, 60Hz, Desenho HLC 7003B para Fancolete de teto aparente referência TCSD 36B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA	UND	04	920,00	3.680,00



	HITACHI MOD: HLC 7003B				
15	Motor Sweep, Desenho HLD 20538A para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 36B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLD 20538A	UND	04	320,00	1.280,00
16	Conjunto receptor de sinais, Desenho HLD 23886A para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 36B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLD 23886A	UND	08	80,00	640,00
17	Bandeja de dreno (pequena), Desenho HLB 3310A para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 18B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLB3310A	UND	16	410,00	6.560,00
18	Bandeja de dreno (médio), Desenho HLB 3311A para Fancolete de teto aparente referência TCSD 24B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLB 3311A	UND	08	620,00	4.960,00
19	Bandeja de dreno (grande), Desenho HLB 3312A para Fancolete de teto aparente referência TCSD 36B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLB 3312A	UND	04	625,00	2.500,00
20	Painel Inferior, Desenho HLB 4530A para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P e TCSD 18B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLB 4530A	UND	12	283,00	3.396,00
21	Painel Inferior, Desenho HLB 4531A para Fancolete de teto aparente referência TCSD 24B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLB 4531A	UND	10	399,00	3.990,00
22	Painel Inferior, Desenho HLB 4532A para Fancolete de teto aparente referência TCSD 36B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLB 4532A	UND	04	530,00	2.120,00
23	Conjunto Manivela, Desenho HLC 8504A para Fancolete de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 36B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI mod: HLC 8504A	UND	08	22,00	176,00
24	Conjunto de grade de descarga, Desenho HLB 3479A para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 18B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLB 3479A	UND	12	370,00	4.440,00
25	Conjunto de grade de descarga, Desenho HLB 3480A para Fancolete de teto aparente referência TCSD 24B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLB 3480A	UND	06	410,00	2.460,00
26	Conjunto de grade de descarga, Desenho HLB 3481A para Fancolete de teto aparente referência TCSD 36B3P, Série A/B, fabricante Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLB 3481A	UND	04	500,00	2.000,00
27	Apoio de grade, Desenho HLD 24937A para Fancoletes de teto aparente referências TCSD12B3P a TCSD36B3P, Série A/B, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLD24937A	UND	48	16,00	768,00
28	Filtro de ar, Desenho HLC-13015A para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 18B3P, Série A/B, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLC13015A	UND	28	68,00	1.904,00
29	Filtro de ar, Desenho HLC-13017A para Fancolete de teto aparente referência TCSD 24B3P, Série A/B, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLC-13017A	UND	16	83,00	1.360,00
30	Filtro de ar, Desenho HLC-13016A para Fancolete de teto aparente referência TCSD 36B3P, Série A/B, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLC-13016A	UND	04	85,00	340,00
31	Trava, Desenho 17C 24894A para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 36B3P, Série A/B, fabricação	UND	28		
	Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: 17C24894A			10,00	280,00
32	Grelha de retorno de ar, Desenho HLC 7864F para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 18B3P, Série A/B, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: HLC-7864F	UND	28	70,00	1.960,00
33	Grelha de retorno de ar, Desenho XEK 10896D para Fancolete de teto aparente referência TCSD 24B3P, Série A/B, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MOD: XEK 10896D	UND	16	130,00	2.080,00
34	Grelha de retorno de ar, Desenho HLC 7864D para Fancolete de teto aparente referência TCSD 36B3P, Série A/B, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLC 7864D	UND	09	80,00	720,00
35	Suporte de grade, Desenho HLD 15534B para Fancoletes de teto aparente referências TCSD 12B3P a TCSD 36B3P, Série A/B, fabricação Hitachi - Peça de Reposição. MARCA HITACHI MODELO HLD 15534B	UND	32	4,50	144,00
VALOR GLOBAL				RS 379.000,00	

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018/CPL/SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0338/2018-AL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e as Resoluções Administrativa nº 481/2006, 1.271/07 e 788/2011, e demais normas legais aplicáveis. DATA DE ASSINATURA DA ATA: 26 de setembro de 2018. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Nova Alves Neto e a Sr.ª Maria Claudinete Santos Lima Roos. São Luís, 26 de setembro de 2018. ANDRÉ LUIS PINTO MAIA - Presidente da CPL